

# ANNEXE IV –PRESCRIPTIONS ASSOCIÉES AUX SITES BASOL

Ces secteurs suivants font l'objet d'un inventaire par la DRIRE et sont classés sites BASOL. Ils font l'objet des prescriptions réglementaires suivantes :

Commune	Site	Situation technique du site	Description du site
SAINT PIERRE LES ELBEUF	AUXI CHIMIQUE GRIOLET	Site mis à l'étude - Diagnostic prescrit par AP	Les activités qui se sont succédées sur la site sont la fabrication de vinaigrette, la fabrication d'articles textiles, puis celle de la société AUXI CHIMIQUE, la fabrication de produits détergents.
SAINT PIERRE LES ELBEUF	CANTREL	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire	La Société CANTREL dispose d'un récépissé de déclaration (daté du 15 Avril 1996) d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement pour l'exploitation d'une cabine de peinture et d'une installation d'entretien et de réparation de véhicule.
SAINT PIERRE LES ELBEUF	ICI PACKAGING COATINGS	Site mis à l'étude - Diagnostic prescrit par AP Surveillance des eaux souterraines	Le sol pollué se situe sur le site d'une entreprise en activité spécialisée dans la chimie (vernis alimentaires) soumise à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
SAINT PIERRE LES ELBEUF	IFRACHEM	Site à connaissance sommaire - Diagnostic éventuellement nécessaires	La société IFRACHEM SA exploite rue Graveltel une installation de fabrication de différents composés organiques produits par éthoxylation, sulfonation et estérification. Les produits majoritaires sont les résines polyesters et les tensioactifs.

### Localisation et identification du site

Nom usuel du site : AUXI CHIMIQUE GRIOLET

Localisation :

Commune : SAINT PIERRE LES ELBEUF

Code postal : 76320 - Code INSEE : 76640

Coordonnées Lambert X : 505862,83 Y : 2476758,37

Référentiel : LAMBERT II ETENDU

Précision : ADRESSE (RUE)

Adresse : 626, rue de Griolet

Lieu-dit :

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : Monsieur LEVEUF

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

La qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :

Nom Qualité  
PERSONNE MORALE PUBLIQUE

Coordonnées

### Caractérisation du site

Description du site :

Les activités qui se sont succédées sur la site sont la fabrication de vinaigrette, la fabrication d'articles textiles, puis celle de la société AUXI CHIMIQUE, la fabrication de produits détergents. D'une superficie de 3555 m<sup>2</sup>, le terrain est situé en plein cœur de ville. La Seine coule à 1,6 km au Nord du site. Le cours d'eau l'Oison coule à 60 m à l'Ouest. La nappe d'accompagnement de la Seine se trouve à 5 m sous le niveau du sol. La nappe de la craie se trouve en continuité sous cette nappe. Ces deux nappes sont reconnues comme vulnérables à une pollution.

Description qualitative à la date du 23/09/2003 :

L'évaluation simplifiée des risques a été décidée conjointement entre l'exploitant et l'administration, à un moment où l'entreprise, en redressement judiciaire, envisageait de transférer ses activités sur un autre terrain et donc de vendre le site de Griolet. L'étude se justifie amplement par le type d'activité et la vétusté des installations. L'étape A a été transmise à la DRIRE le 10 mai 2001. Après une visite de site et une réunion, un accord a été trouvé sur le nombre et la localisation des sondages. L'étape B a été remise à l'administration le 19 avril 2002.

## Localisation et identification du site

Nom usuel du site : CANTREL

Localisation :

Commune : SAINT PIERRE LES ELBEUF

Code postal : 76320 - Code INSEE : 76640

Coordonnées Lambert X : 506337,63 Y : 2475925,86

Référentiel : LAMBERT II ETENDU

Précision : ADRESSE (RUE)

Adresse : 405C, rue de la Haline

Lieu-dit :

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : Monsieur CANTREL

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

La qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :

Nom	Qualité	Coordonnées
	PERSONNE MORALE PRIVEE	

## Caractérisation du site

Description du site :

La Société CANTREL dispose d'un récépissé de déclaration (daté du 15 Avril 1996) d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement pour l'exploitation d'une cabine de peinture et d'une installation d'entretien et de réparation de véhicule à moteur.

L'arrière cour de l'entreprise était exploitée pour le démantèlement de véhicules usagés, dont les carcasses sont ensuite orientées vers une casse automobile, et le stockage de pare-brise, de pare-chocs, de fûts d'huiles usagées. La surface de cette arrière cour est d'environ 240 m<sup>2</sup>, dont environ la moitié était effectivement utilisée lors de la visite. Cette activité, visée par la rubrique n° 286, est soumise à autorisation dès que la surface utilisée dépasse les 50 m<sup>2</sup>. En conséquence, cette activité était exercée en toute illégalité car l'exploitant n'avait pas demandé à l'administration les autorisations requises. Ce dernier n'était manifestement pas informé du classement de cette activité. En conséquence, des sanctions administratives ont été prises et des sanctions pénales proposées à Monsieur le Procureur de la République. À ce jour, l'activité a cessé.

Description qualitative à la date du 23/09/2003 :

Cette activité étant exercée à même le sol, des tâches d'hydrocarbures et des débris de verres étaient visibles en surface. Une première zone a fait l'objet d'analyses, d'excavations, puis d'analyses de fond de fouille afin de montrer l'absence de pollution. La totalité des véhicules et autres déchets ont été éliminés. Le sol a été raclé. Ce dossier est clos.



## Localisation et identification du site

Nom usuel du site : ICI PACKAGING COATINGS

Localisation :

Commune : SAINT PIERRE LES ELBEUF

Code postal : 76320 - Code INSEE : 76640

Coordonnées Lambert X : 505851,94 Y : 2476859,43

Référentiel : LAMBERT II ETENDU

Précision : ADRESSE (RUE)

Adresse : 182 rue Ludovic Becquet

Lieu-dit :

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : ICI PACKAGING COATINGS

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

La qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :

Nom

ICI PACKAGING COATINGS

Qualité

PERSONNE MORALE PRIVEE

Coordonnées

## Caractérisation du site

Description du site :

Le sol pollué se situe sur le site d'une entreprise en activité spécialisée dans la chimie (vernis alimentaires) soumise à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. A l'aval du site se trouvent deux puits maraichers et la nappe est un vecteur favorable à la migration des polluants. Cependant, ces puits ne sont pas atteints.

Description qualitative à la date du 23/09/2003 :

La pollution a été découverte à la suite de la suppression d'une ancienne zone de stockage de produits chimiques. Les sols et la nappe phréatique sont localement pollués par des composés aromatiques volatils, un solvant polaire et des phénols.

Par arrêté préfectoral du 21 février 1996, une évaluation simplifiée des risques a été demandée. Elle a placé le site en classe 1. Par arrêté préfectoral du 30 avril 1998, il a été demandé à l'exploitant de dépolluer la zone. Les techniques de réalisation ont été retenues : bio-venting et air-stripping. L'exploitant a jusqu'au 31 décembre 2003 pour dépolluer.

La surveillance de la nappe phréatique est effective. Elle montre plutôt une amélioration de la situation.

## Localisation et identification du site

Nom usuel du site : IFRACHEM

Localisation :

Commune : SAINT PIERRE LES ELBEUF

Code postal : 76320 - Code INSEE : 76640

Coordonnées Lambert X : 505748,94 Y : 2475466,06

Référentiel : LAMBERT II ETENDU

Précision : ADRESSE (RUE)

Adresse : rue Gravellet

Lieu-dit :

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : Philippe DARGENT

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

La qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :

Nom	Qualité
	PERSONNE MORALE PUBLIQUE

Coordonnées

## Caractérisation du site

Description du site :

La société IFRACHEM SA exploite rue Gravellet une installation de fabrication de différents composés organiques produits par éthoxylation, sulfonation et estérification. Les produits majoritaires sont les résines polyesters et les tensioactifs. Le site est utilisé depuis le XIX<sup>ème</sup> siècle pour l'extraction d'argile. A partir de 1955, des tensioactifs y sont produits. S'y sont succédées la SOCIÉTÉ CHIMIQUE ELBEUVIENNE, WITCO, puis IFRACHEM depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1999.

Elle est implantée au sud de la ville, en lisière de forêt. Les sondages de sol réalisés montrent que se superposent une couche de remblais de moins d'un mètre, une couche d'argile sablonneux de plusieurs mètres (imperméable), à 20m la craie blanche à silice. Deux nappes souterraines se superposent à une profondeur de 155 et 180 mètres.

Description qualitative à la date du 23/09/2003 :

En 1997, dans le cadre de la mise en place de la politique sur les sites et sols pollués, une liste d'entreprises qui se verraient prescrire une ESR a été définie. La société IFRACHEM SA a été retenue dans la mesure où il s'agit d'un ancien site industriel qui œuvre dans le domaine de la chimie.

À ce jour, l'état de la nappe phréatique n'est pas connu car aucun réseau piézométrique n'est en place compte tenu de la profondeur des eaux souterraines. Il a en effet été jugé opportun de procéder au préalable à une évaluation simplifiée des risques. Cependant, cette étude n'a à ce jour pas été programmée car IFRACHEM SA est une PME qui a connu de sérieuses difficultés financières sur les quatre années passées, ce qui a contraint l'inspection des Installations Classées à fixer trois priorités importantes à l'entreprise :

- 1) la réalisation, dans le cadre de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, de deux études de dangers complémentaires à l'étude des dangers relative aux installations d'oxydes d'éthylène et de propylène ;
- 2) la réfection de la totalité de ses réseaux d'égout sur quatre ans : le coût d'une telle opération dépasse les 2MF ;
- 3) la mise en place du système de gestion de la sécurité dans le cadre de l'arrêté du 10 mai 2000.

Ces trois points constituent déjà une charge de travail extrêmement importante pour une telle PME.

En conséquence, un arrêté préfectoral du 21 mai 2002 a fixé la remise de l'étape A le 1<sup>er</sup> septembre 2003, de l'étape B le 31 décembre 2003 et de l'ESR le 1<sup>er</sup> mars 2004.

Compte tenu de la profondeur de la nappe aquifère (supérieure à 150m), la mise en place d'une surveillance de la qualité des eaux souterraines ne peut être envisagée.