

Bureau Veritas Exploitation SAS

BOIS GUILLAUME
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Lemasson
76235 BOIS-GUILLAUME France
Téléphone : 02 35 59 46 00
Mail : Romain.Dessaux@fr.bureauveritas.com

A l'attention de MR VLC GUILALUME

METROPOLE ROUEN NORMANDIE
RUE LEON BLUM
76530 GRAND COURONNE

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

SSIAD / CEDRE / garage vélo station Elbeuf.

**Intervention du 27/12/2017****Coordonnées du site :**

Nom du site : LOCAUX ANNEXE PPE
Latitude : 1.005997
Longitude : 49.291596

Lieu d'intervention :

EX SSIAD - CEDRE
RUE PIERRE ET MARIE CURIE
76500 ELBEUF

Numéro d'affaire : 2284259

Référence du rapport : 2284259/44.8.1.R

Rédigé le : 28/12/2017

Par : Romain DESSAUX

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches

Sommaire

PREAMBULE	2
Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / SSIAD/CEDRE/garage velo station Elbeuf.....	4
Fiche n°2 / GAZ COMBUSTIBLES / SSIAD/CEDRE/garage velo station Elbeuf / SSIAD / CEDRE / garage velo station / 36 rue Henry / 76500 Elbeuf sur Seine.....	6

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas.

Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.

Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | LOCAUX ANNEXE PPE

Fiche N° 1 : ASPECT DOCUMENTAIRE

N° interne : SSIAD/CEDRE/garage velo station Elbeuf

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié

Actions à entreprendre

Registre de sécurité

4- Registre de sécurité

Non présenté lors de notre passage



Date de 1^{ère} apparition :

27/12/2017

Code Obs. :

RD/281217/141925/0

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Fiche N° 2 : GAZ COMBUSTIBLES

N° interne : SSIAD/CEDRE/garage velo station Elbeuf

Localisation : SSIAD / CEDRE / garage velo station / 36 rue

Henry / 76500 Elbeuf sur Seine

Avis Général Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

2.3- Affichage

Poste de livraison GRDF: Afficher les consignes de sécurité sur le poste de détente et remettre en état la porte du coffret.

Date de 1^{ère} apparition :

02/03/2011

Code Obs. :

FP/020311/145630/0

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	
Présenté :	Non	

Contrat de maintenance

Type :	Contrat de maintenance	établi par :	COFELY
Présenté :	Non		

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet maintenance/d'entretien	de	établi par :	COFELY
Date du document :	25/01/2017		Référence :	Dépannage
Présenté :	Oui			

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE

4 - Registre de sécurité:

Code OBS : **RD/281217/141925/0**

Non présenté lors de notre passage

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
5 Contrat de maintenance	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
	9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : SSIAD / CEDRE / garage velo station / 36 rue Henry / 76500 Elbeuf sur Seine	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence :	Code de la Construction et de l'Habitation	Année de 1ère mise mise en service :	Non indiquée
Nature de l'établissement :	Etablissement Recevant du Public	Origine du classement :	Sur déclaration du chef d'établissement
Type :	W	Catégorie :	5

ALIMENTATION / STOCKAGE

Alimentation

Type de gaz	Emplacement du poste de détente / Comptage	Pression générale de distribution
Gaz naturel	Coffret en façade (Rue Pierre et Marie Curie)	21 mbar

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s)	Point(s) de pénétration
SSIAD/CEDRE/garage velo station	sous sol

RESEAUX

Réseaux extérieurs

Canalisations :	Enterrées, Apparentes
-----------------	------------------------------

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation	Type d'organe de coupure	Autres accessoires
Dans le poste de détente rue Pierre et Marie Curie	Vanne 1/4 de tour	Détendeurs et compteur
Niche façade rue Pierre et Marie Curie	Vanne 1/4 de tour	
Palier escalier rez de chaussée	Vanne 1/4 de tour	
chaufferie	Vanne 1/4 de tour (chaudière)	

Réseaux intérieurs

Canalisations :	Apparentes
-----------------	-------------------

LOCAL D'UTILISATION

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : SSIAD / CEDRE / garage velo station / 36 rue Henry / 76500 Elbeuf sur Seine	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Nom du local :	Chaufferie	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Chaudière		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par conduit vertical
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par grille en paroi extérieure
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

MESURES ET ESSAIS

Méthode utilisée :	Recherche de fuite sur les raccords mécaniques et accessoires accessibles	Matériel utilisé :	Détecteur électronique portatif de fuite
--------------------	--	--------------------	---

AVIS GENERAL

Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE

2.3 - Affichage:

Code OBS : **FP/020311/145630/0**

Poste de livraison GRDF: Afficher les consignes de sécurité sur le poste de détente et remettre en état la porte du coffret.

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : SSIAD / CEDRE / garage velo station / 36 rue Henry / 76500 Elbeuf sur Seine	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

2 ALIMENTATION ET STOCKAGE	7 RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION
2.1 Etat général	7.1 Organe de coupure du local
2.2 Organe de coupure de branchement	7.2 Canalisations intérieures au local
2.3 Affichage	7.3 Raccordement des appareils
2.4 Compteur	7.4 Appareils desservis
5 RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS	7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils raccordés
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment	7.6 Ventilation du local
5.2 Canalisations	7.7 Autres accessoires
6 RESEAUX INTERIEURS HORS LOCAUX D'UTILISATION	13 MESURES ET ESSAIS
6.1 Organes de coupure extérieurs	13.1 Etanchéité des réseaux de distribution
6.2 Canalisations	

«Référentiel» v5 - GZ