

Bureau Veritas Exploitation SAS

BOIS GUILLAUME
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Lemasson
76235 BOIS-GUILLAUME France
Téléphone : 02 35 59 46 00
Mail : Romain.Dessaux@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. VLC GUILLAUME

METROPOLE ROUEN NORMANDIE
14 BIS AVENUE PASTEUR
IMMEUBLE NORDWICH HOUSE
CS 50589
76006 ROUEN CEDEX

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

CIO ELBEUF



Intervention du 27/12/2017

Coordonnées du site :

Nom du site : CIO CENTRE D'INFORMATION ET
Latitude : 1.00942
Longitude : 49.28901

Lieu d'intervention :

D'ORIENTATION
23 BIS RUE JEAN JAURES
76500 ELBEUF

Numéro d'affaire : 2284259

Référence du rapport : 2284259/137.7.1.R

Rédigé le : 28/12/2017

Par : Romain DESSAUX

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches

Sommaire

PREAMBULE	2
Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / CIO / RUE JEAN JAURES / 76500 ELBEUF.....	4
Fiche n°2 / GAZ COMBUSTIBLES / CIO / RUE JEAN JAURES / 76500 ELBEUF.....	6

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas. Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.

Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | CIO CENTRE D'INFORMATION ET

Fiche N° 1 : ASPECT DOCUMENTAIRE

N° interne : CIO

Localisation : RUE JEAN JAURES / 76500 ELBEUF

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié

Actions à entreprendre

Registre de sécurité

4- Registre de sécurité

Non présenté lors de notre passage



Date de 1^{ère} apparition :

27/12/2017

Code Obs. :

RD/271217/110858/0

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible



Fiche N° 2 : GAZ COMBUSTIBLES

N° interne : CIO

Localisation : RUE JEAN JAURES / 76500 ELBEUF

Avis Général Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations de notre part.

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : RUE JEAN JAURES / 76500 ELBEUF	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	
Présenté :	Non	

Contrat de maintenance

Type :	Contrat de maintenance	établi par : DALKIA
Présenté :	Non	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet maintenance/d'entretien	de	établi par : DALKIA
Date du document :	22/12/2017		
Présenté :	Oui		

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE

4 - Registre de sécurité:

Code OBS : **RD/271217/110858/0**

Non présenté lors de notre passage

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : RUE JEAN JAURES / 76500 ELBEUF	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
5 Contrat de maintenance	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
	9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : RUE JEAN JAURES / 76500 ELBEUF	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence :	Code de la Construction et de l'Habitation	Année de 1ère mise mise en service :	Non indiquée
Nature de l'établissement :	Etablissement Recevant du Public	Origine du classement :	Registre de sécurité
Type :	L	Catégorie :	5

ALIMENTATION / STOCKAGE

Alimentation

Type de gaz	Emplacement du poste de détente / Comptage	Pression générale de distribution
Gaz naturel	Compteur dans chaufferie	19 mbar

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s)	Point(s) de pénétration
CIO	Chaufferie

RESEAUX

Réseaux extérieurs

Canalisations :	Apparentes
-----------------	-------------------

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation	Type d'organe de coupure	Autres accessoires
En façade chaufferie sous coffret	Vanne 1/4 de tour	
Dans la chaufferie	Vanne 1/4 de tour	compteur
Dans la chaufferie	Vanne 1/4 de tour (chaudière)	

Réseaux intérieurs

Canalisations :	Apparentes
-----------------	-------------------

LOCAL D'UTILISATION

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : RUE JEAN JAURES / 76500 ELBEUF	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Nom du local :	Chaufferie	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Chaudière		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par conduit vertical
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

MESURES ET ESSAIS

Méthode utilisée :	Par constatation de la non rotation du compteur gaz et Recherche de fuite sur les raccords mécaniques et accessoires accessibles	Matériel utilisé :	Détecteur électronique portatif de fuite et non rotation du compteur
--------------------	---	--------------------	---

Etanchéité des réseaux de distribution

Localisation de l'essai	Pression d'essai (mbar)	Durée de l'essai (min)	Pression en fin d'essai (mbar)
Réseau apparent	95731,144 M3	30	95731,144 M3

AVIS GENERAL

Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations de notre part.

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : RUE JEAN JAURES / 76500 ELBEUF	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

2 ALIMENTATION ET STOCKAGE	13 MESURES ET ESSAIS
2.1 Etat général 2.2 Organe de coupure de branchement 2.3 Affichage 2.4 Compteur	13.1 Etanchéité des réseaux de distribution
5 RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS	
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment 5.2 Canalisations	
7 RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION	
7.1 Organe de coupure du local 7.2 Canalisations intérieures au local 7.3 Raccordement des appareils 7.4 Appareils desservis 7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils raccordés 7.6 Ventilation du local 7.7 Autres accessoires	

«Référentiel» v5 - GZ