

CETE

Normandie
Centre

centre
d'Études
techniques
de l'Équipement

laboratoire
régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

les rapports

RICS – BOIS-GUILLAUME

Recensement des Indices de Cavités Souterraines

Fiches d'Indices – Rapport

Mai 2007



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



ministère
des Transports
de l'Équipement
du Tourisme et
de la Mer

Ministère
de l'Équipement,
des Transports,
de l'Aménagement
Du territoire,
du Tourisme
et de la Mer



Centre d'Études
techniques
de l'Équipement

CETE

Normandie
Centre

Laboratoire
régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

BOIS-GUILLAUME (76)

Recensement des Indices de Cavités Souterraines

Fiches d'Indices Rapport



10, chemin de la Poudrière
BP 245
76121 Le Grand-Quevilly
cedex
téléphone :
02 35 68 88 61
télécopie :
02 35 68 81 72
mél : lrpc-rouen.cete-nc
@equipement.gouv.fr

Grand-Quevilly, mai 2007

**La Chargée d'études
Cavités souterraines**

Maud DELAUNAY



CA VITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-001

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brétèque**

Autre (route, chemin...) : **CD 3**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AB groupe de parcelles**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision _____

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration d'ouverture du 25/08/ 1903

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations

Deux indices de cavité souterraine sont situés sur cette parcelle. Il s'agit des indices 106 et 125.
Il suffit que l'on puisse prouver de manière certaine que l'un d'eux soit lié à l'existence d'une carrière souterraine pour que la parcelle de déclaration soit ramenée au point considéré.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-001

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : Hameau de la Bretèque	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) : A 122, champ en labour	
Propriétaire	Hauduc Louis Eugene	
	Locataire ou fermier : Lessard Hildevert	
Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration de percement d'une béttoire du 27/10/1909

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Contrôle visuel

Traitement de l'indice \ observations

Pas de périmètre de sécurité imposé par la mairie pour ce genre d'indice

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-002

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : 10 mètres des batiments et 100 mètre du chemin de Marome dans la cour de Ouboc Henry au n°8 ----- Parcelle(s) : A 205
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Coubray ----- Ouboc Henry -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : Construction d'une béttoire chez Duboc (8 chemin de Maromme) ----- Décisions prises

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration d'exploitation d'une marnière du 18/12/1908

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Indice supprimé

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : Indice traité après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME (pas de trace de remblai constaté).

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-003

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :
	Autre (route,...) : Chemin de la Forêt Verte
	Parcelle(s) : A 145
Propriétaire	Veuve Bicque
	Tassery Charles
Locataire ou fermier	
Exploitant de la carrière	
Exploitation	Puits :
	profondeur: diamètre:
	Nombre d'étages :
	profondeur(s) :
	Chambres :
	hauteur : min : max : largeur min : max :
	Extension minimale : Volume global estimé :
Etat :	
Divers :	
Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-004

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brêtèque**

Autre (route, chemin...) : **CV N°10 dit des cotes de la Brêtèque**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AC groupe de parcelles**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision **+/-25m**

Type de Report

ligne

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration d'exploitation d'une marnière du 4/11/1898

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage tricônes

Traitement de l'indice \ observations

La société GRÔS CHAPELIER GEOMETRES EXPERTS a repositionné l'indice et n'a pas mis de critères d'imprécision.
 La société FONCIER CONSEIL a réalisé un décapage sur une partie de l'indice ainsi que des sondages destructifs de 27 à 30 mètres de profondeur. Aucune tarce de puits ni de vide n'ont été décelés.
 La ligne représentant l'indice a été réduite.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-004

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : Autre (route,...) : à 60m du chemin de la forêt verte Parcelle(s) : A 171, terre en labour
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Coubray Raoul Baussard Octave Alphonse
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: Nombre d'étages : profondeur(s) : Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : Extension minimale Volume global estimé : Etat : Divers : Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-005

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : CV n°3 dit de la Haie

Parcelle(s) cadastrale(s) : AD 74

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : 512885

y : 199819

précision +/- 1m

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

lors de la réunion d'enquête orale : affaissement constaté par la commune (courrier du 31/05/2000)

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

Ce point d'infiltration a été, à tort, assimilé à la carrière déclarée (indice n°143).

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-005

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-006

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les cinq bonnets**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD 197**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision **+/-25m**

Type de Report

ligne

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du 30/10/1901 d'intention d'exploiter une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-006

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) : à 600m de la rue de la Haie et à 300m de la rue de la Forêt verte	
	Parcelle(s) : B 16, tere en labour	
Propriétaire	Beudicourt	
Locataire ou fermier	Masurier Louis	
Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du 03/12/1871 d'exploitation d'une marrière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-008

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brêtèque**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AC**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **510779**

y : **198365**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

creusement du puits et visite

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

indiqué en mairie lors de la réunion, comblement prévu

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

puits récemment creusé entouré d'une barrière et recouvert avec une toile

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

indice supprimé

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Remplissage de la manière par l'entreprise Denis DUVIVIER avec percement de quatre événements, 220 mètres cubes de remblai liquide injectés,

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-008

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : ----- ----- ----- Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-009

LOCALISATION

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : BOIS-GUILLAUME

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La table de Pierre

Autre (route, chemin...) : Sente rurale n°21 dite du trou du hêtre

Parcelle(s) cadastrale(s) : AD 8

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du 29/12/1918 d'intension d'exploitation d'une manière

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Indice en partie traité

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME :Indice traité après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME(pas de trace de remblai constaté) .
 Une partie de la parcelle napoléonienne, celle qui débordait sur le tracé, a été supprimée.
 Il reste à traiter la partie restante

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-009

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...): ----- Parcelle(s) : B 44
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Arnois de Captos ----- Ternissien Alphonse -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : ----- ----- ----- ----- Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-010

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...) : **Sente rurale n°21 dite du trou du hêtre**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD 11**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision **+/-25m**

Type de Report

ligne

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du 16/12/1902 d'intention d'exploiter une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations
--

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES
--

INDICE N° 76108-010

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : à 50m du chemin qui conduit à la forêt verte ----- Parcelle(s) : B 49		
Propriétaire	Sonnet Justine		
Locataire ou fermier	Sonnet Justine		
Exploitant de la carrière			
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:		
	Nombre d'étages : profondeur(s) :		
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Extension minimale</td> <td style="border: none;">Volume global estimé :</td> </tr> </table>	Extension minimale	Volume global estimé :
	Extension minimale	Volume global estimé :	
	Etat :		
	Divers : s'étend sous la parcelle n°50		
Décisions prises			



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-011

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les cinq bonnets**

Autre (route, chemin...) : **N 28**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD 81,132**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision **+/-25m**

Type de Report

ligne

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du 11/07/1905 d'intention d'exploiter une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : _____
- quelconque longueur min : _____ longueur max : _____
- profondeur maxi : _____

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-011

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) : à 280 mètre de la route de Neufchatel et à 128 mètre d'un chemin non classé aboutissant rue de la haie	
	Parcelle(s) : B 128	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Baudicourt Colette	
	Masurier Louis	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-012

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les cinq bonnets**

Autre (route, chemin...) : **CV n°3 dit rue de la Haie**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD 153,154**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du 24/11/1906 d'intention d'exploiter une marnière

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-012

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) : à 100m de la rue de la haie et à 300m de la route de Neufchâtel	
	Parcelle(s) : B 141	
Propriétaire	Ternissien Augustin	
Locataire ou fermier	Ternissien Augustin	
Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-013

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les cinq bonnets**

Autre (route, chemin...) : **CV n°3 dit rue de la Haie**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD 153,154**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du 06/06/1935 d'intention d'ouverture de marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-013

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...):	
	Parcelle(s) : B 141	
Propriétaire	Payenneville	
Locataire ou fermier	Demarest Charles	
Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	

LOCALISATION

Département 76 - Seine-Maritime

Commune BOIS-GUILLAUME

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Les cinq bonnets

Autre (route, chemin...) : RN 28

Parcelle(s) cadastrale(s) : AD 88

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du 28/10/1875 d'exploitation d'une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

ligne

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du 01/03/1875 d'exploitation d'une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage(s) aux tricônes

Traitement de l'indice \ observations

La société GROS CHAPELIER LECOURT a permis de mieux localiser l'indice (affaire CETE 5869).

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-015

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :
	Autre (route,...) : à 30m du chemin de Grande communication n°43 et à une plus grande distance de la rue de la Haie
	Parcelle(s) : B 279
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Denis Louis
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:
	Nombre d'étages : profondeur(s) :
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :
	Extension minimale Volume global estimé :
	Etat :
	Divers :
	Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-016

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-016

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) : à 200 mètre du sente du Hamel à la forêt	
	Parcelle(s) : B 521,terre en labour	
Propriétaire		
Locataire ou fermier	Poulain Narcisse	
Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-017

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...) : **Sente rurale n°20 dite de Forrières**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AC groupe de parcelles**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du 29/11/1906 d'intention de faire exploiter une manière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **100**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminé
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Contrôle visuel

Traitement de l'indice \ observations

Le report étant difficile, une zone plus large a été prise.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-017

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) : B 534
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Legrain Constant Aimable ----- Legrain Constant Aimable -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: Nombre d'étages : profondeur(s) : Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : Extension minimale Volume global estimé : Etat : Divers : Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-018

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les rouges terres**

Autre (route, chemin...) : **CVO n°2 de Rouen à la Muette dite rue Herbeuse**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AE 124**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision _____

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du 23/11/1869 de faire exploiter une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : _____
- quelconque longueur min : _____ longueur max : _____
- profondeur maxi : _____

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

parcelle réduite

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations

La parcelle d'archive a été réduite suite à deux interventions:

- Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : Indice supprimé après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME (pas de trace de remblai constaté) .
- Affaire 5453 du C.E.T.E: Décapage spécifique réalisé le 2 et 3 février 2000 sur le site de la déchetterie, aucune trace de puits de marrière ou de zone effondrée ont été découverts

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-018

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) : C 134
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Hospices civils de Rouen ----- Fauchet Francois gérant cie générale ...rouen -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : intention d'ouverture ----- Décisions prises -----



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-019

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Les rouges terres

Autre (route, chemin...) : CVO n°2 de Rouen à la Muette dite rue Herbeuse

Parcelle(s) cadastrale(s) : AE 130

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du 12/12/1874 d'exploitation d'une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations

La parcelle a été réduite suite aux informations issues de l'archive, à l'enquête locale et au plan Napoléonien.
En effet la carrière est établie à plus de 100 m de "tout chemin quelconque".

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-019

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : Ferme de la grande Madeleine	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) : C 146	
Propriétaire	Hospices civils de Rouen	
Locataire ou fermier	Fauchet	
Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: 27m00 diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) : 27	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers : 2 galeries	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-020

LOCALISATION

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : BOIS-GUILLAUME

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La prévotière

Autre (route, chemin...) : Rue de la Prévotière

Parcelle(s) cadastrale(s) : AM 30

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du 24/11/1909 d'intention d'exploiter une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Affaire CETE n° 5666

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 110
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Affaire C.E.T.É 5666: Un décapage spécifique a été réalisé sur la parcelle en avril 2000, aucun puits ou zone effondrée n'a été découvert.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-020

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : Cour de la ferme à 20 mètre des bâtiments ----- Parcelle(s) : D 48
Propriétaire	Gloria
Locataire ou fermier	Duclos Henry
Exploitant de la carrière	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : dans la cour d'habitation à 20m du bâtiment ----- Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-021

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) : **CVO n°2 dite rue herbeuse**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AL 4**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **512299**

y : **196873**

précision **+/-15m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du 6/11/1901 d'intention d'exploitation d'une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

10/10/2006

Le puits a été retrouvé et curé en septembre 2006 par l'entreprise E.T.S.. Le puits atteint 27 m de profondeur mais aucune galerie souterraine n'a été creusée. L'indice peut donc être levé et le périmètre associé supprimé (affaire 2006 10972).

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-021

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : Autre (route,...) : à 30m de la rue herbeuse, à 200m du chemin de Préaux Parcelle(s) : D 120
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Dugué Duclos Jules Henry
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: Nombre d'étages : profondeur(s) : Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : Extension minimale Volume global estimé : Etat : Divers : Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-022

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévôtière**

Autre (route, chemin...) : **rue de Diane, rue de clères**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AT groupe de parcelles**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

19/10/1905 Déclaration d'intention d'exploitation d'une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Investigations sur un ICS (22) du RICS de Bois-Guillaume (Forage Conseil-client Association St-Paul)

24/04/2006

Propriété Association Saint-Paul ICS 76108-022 Avis sur rapport (CETE-aff n° 10771-client Mairie)

06/07/2006

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 120
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

décapage ou sondages destructifs

Traitement de l'indice \ observations

01/01/1999

Avec les travaux de Monsieur ALEXANDRE (notaire), le contour de la parcelle D 206p a pu être définie plus précisément : une petite partie est située sur la commune de Bihorel (cf. affaire 5869).

24/04/2006

Etude Forage Conseil : reconnaissance de la parcelle AK 283, commune de Bihorel : décapage de la parcelle + sondages destructifs sur 3 côtés de la parcelle

—résultats : RAS au décapage et sur les sondages ;
—interprétation : puits d'accès à la marnière non située sur la parcelle, aucune galerie provenant de cette marnière ne s'étend en direction du terrain au droit des sondages réalisés.

06/07/2006

Etude CETE : expertise de l'étude réalisée par Forage Conseil ;
—préconisations : les moyens mis en œuvre et leurs résultats permettent de lever la présomption de cavité souterraine affectant les parcelles AK 283 et 169 ; la parcelle napoléonienne doit être réduite de la surface auscultée après décapage.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-022

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) : D 206P, herbage
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Baillard Charles ----- Baillard Charles -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : ----- ----- ----- ----- Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-023

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) : **V C n°17 rue Delarue**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AW 157**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **510579**

y : **196606**

précision **+/-15m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du 13/02/1906 de faire exploiter une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **120**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Contrôle visuel

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-023

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) : E 112, herbage	
Propriétaire	Serbonnet Emile	
Locataire ou fermier	Serbonnet Emile	
Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-024

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) : **Rue Girot**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AS 437,438**

Coordonnées en **LAMBERT 1 nord**

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision

Type de Report

ligne

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du 21/11/1904 d'intention de faire exploiter une manière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **115**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-024

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :
	Autre (route,...) : à 250m de la rue de la Haie, à 50m de la rue Girot
	Parcelle(s) : E 122
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Veuve Lamme <hr/> <hr/>
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:
	Nombre d'étages : profondeur(s) :
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :
	Extension minimale Volume global estimé :
	Etat :
	Divers :
	Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-025

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) : **rue herbeuse**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AL**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512388**

y : **197011**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Divers

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

indice renseigné par Mr Landel

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Peit trou constaté le jour du levé avec le propriétaire Mr Landel : ancien effondrement remblayé

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

sondage benoto réalisé le 28 octobre 2002 : remblais puis terrains en place. Arrêt du sondage à 3 mètres de profondeur. Puits perdu de moins de 3 mètres.
Indice levé.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-026

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) : **Rue genthillomière**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AL**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512461**

y : **197065**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Divers

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice renseigné par Mr Landel

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : **3m00** longueur max : **4m00**
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Cavité constatée lors du creusement d'une béttoire: Complée par une toiture entière, zone exutoire du pluvial

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations

24/03/2006

Une campagne de sondages destructifs de recherche de vides a été effectuée par la société Fondouest pour le projet Jardiland. Aucun vide franc n'a pu être mis en évidence. Le périmètre de sécurité lié à cet indice peut être réduit au droit des sondages réalisés.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-027

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) : **rue genthillomière**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AL**

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512440**

y : **197153**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Divers

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

affaire CETE n° 4887: réalisation de 20 sondages donnant des zones décomprimées, marnière effondrée

Enquête orale

zone remblayée régulièrement d'après Mr Landel, puits d'après la voisine mitoyenne

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : **5m00** longueur max : **3m00**
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

zone remblayée régulièrement depuis plus de cinquante ans, marnière d'après Mr Landel

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondages destructifs

Traitement de l'indice \ observations

Les sondages effectués, 20 au total, ont donné des zones décomprimées entre 19 et 21 mètres.

Il s'agit à notre avis de la présence d'une marrière partiellement effondrée pour la partie qui a été reconnue. Des sondages restent à réaliser afin de définir complètement l'étendu de la carrière.

Octobre 2002 : dans la propriété de Madame Mercier-Marical, 3 m au Sud de l'indice 27, effondrement diamètre 1 m, profondeur 40 cm, en forme de cône. Des sondages destructifs ont été réalisés sous la pavillon Delamare. Aucun vide franc n'a été observé. La géométrie de la carrière a ainsi été déterminée : la limite se situe sous le mur nord de l'habitation, par contre la carrière n'est pas limitée à deux endroits en direction du Nord.

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x :

y :

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

1863

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Non situable

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-028

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) : chemin de Fontaine au S, chemin de Venise 200m à l'W	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière		
	Duclos	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-029

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **non situable**

Autre (route, chemin...) : **Entre la rue herbeuse et la rue sainte Venise**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x :

y :

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du 08/01/1883 d'intention d'ouverture d'une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-029

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Renoux	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-030

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration d'ouverture d'un puits de manière du 09/02/1897

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 105
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations

Un travail supplémentaire aux archives départementales a permis de définir la parcelle susceptible de contenir le puits de la carrière souterraine. Des sondages destructifs ont été réalisés sous l'habitation de Monsieur et Madame Auvergny (132, allée Guittard) et n'ont rien décelé. L'indice est supprimé sous cette construction.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-030

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :
	Autre (route,...) : à l'angle de la route nationale et de la rue Dair
	Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Leger
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:
	Nombre d'étages : profondeur(s) :
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :
	Extension minimale Volume global estimé : 800 m3
	Etat :
	Divers :
	Décisions prises

LOCALISATION

Département 76 - Seine-Maritime

Commune BOIS-GUILLAUME

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : non situable

Autre (route, chemin...) : rue Vièdecoq

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine
 x :
 y :
 précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Déclaration du ? D'intention d'ouvrir une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
 d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-032

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **rue de la haie**

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511934**

y : **199203**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du ? D'intention d'ouvrir une marnière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Emplacement réalisé à l'aide des indications de la commune (courrier du 31/05/2000)
visite sur le terrain avec Monsieur Dutot

07/05/2003

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-032

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :
	Autre (route,...) : à 80m de la rue de la Haie à l'E, à 200m de la forêt verte à l'W
	Parcelle(s) :
Propriétaire	Harnois de Captot
Locataire ou fermier	Tabourg
Exploitant de la carrière	
Exploitation	Puits :
	profondeur: diamètre:
	Nombre d'étages :
	profondeur(s) :
	Chambres :
	hauteur : min : max : largeur min : max :
	Extension minimale Volume global estimé :
Etat :	
Divers :	
Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-033

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **non situable**

Autre (route, chemin...) : **entre la rue de la haie et la rue herbeuse**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x :

y :

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du ? D'ouverture d'une manière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations
--

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES
--

INDICE N° 76108-033

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : Autre (route,...) : à 500m de la rue de la Haie, à 500m de la route impériale n°28 Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Baudicourt Colette Morainville Charles
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: Nombre d'étages : profondeur(s) : Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : Extension minimale Volume global estimé : Etat : Divers : Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-034

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AP 324-328**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511365**

y : **197101**

précision **+/- 2m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du ? D'ouverture d'une manière

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : **1m00**
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : **6m00**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Au 01/01/2001, le puits était comblé à partir de 6 mètres de profondeur..

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **100**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marnes
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Cet indice est le même que l'indice 88. Indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

La société GROS CHAPELIER LECOURT, géomètres associés, avait reporté de manière précise les 3 directions et ainsi localisé le puits probable. Cet emplacement étant à une dizaine de mètres de l'indice 88 qui s'est avéré être un puits de marnière développée sur deux étages, nous avons proposé vu la précision de l'archive que l'indice 34 et 88 soit le même. (voir affaire CETE 6812 et 7614)
Cette marnière a été entièrement remplie par la société ANTHEA.
Cet indice peut être supprimé.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-034

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :
	Autre (route,...) : rue de la Haie à 100m à l'E, sente de l'église à 150m au S, rue de la mare au champ à 200m à l'W
	Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Boulenc Parfait
	Guignant Louis
Exploitation	Puits :
	profondeur: diamètre:
	Nombre d'étages :
	profondeur(s) :
	Chambres :
	hauteur : min : max : largeur min : max :
	Extension minimale Volume global estimé :
Etat :	
Divers :	
Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-035

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **commune du Mont Saint Aignant**

Autre (route, chemin...) : **à 10m de la D43**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en **LAMBERT 1 nord**

Origine Relevé topo

x : **510405**

y : **198265**

précision **+/- 5m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : **2m80** longueur max : **3m20**
- profondeur maxi : **0m90**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Indice supprimé

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : Indice traité après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME (pas de trace de remblai constaté).

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-035

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) : -----
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : ----- ----- ----- Décisions prises

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine Relevé topo

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : 1m00 longueur max : 3m00
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Hauteur du remblai de 50cm

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 110
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-036

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-037

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brêtèque**

Autre (route, chemin...) : **à 10m de la D3**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AB 334**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Relevé topo

x : **511063**

y : **198722**

précision **+/- 5m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : **3m00**

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Hauteur du remblai de 20cm

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : Indice traité après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME (pas de trace de remblai constatée).

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-037

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : ----- ----- ----- Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-038

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...) : **à 20m du chemin de la bicyclette**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AC 173**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511498**

y : **198753**

précision **+/- 5m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : **3m00** longueur max : **2m00**
- profondeur maxi : **0m30**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Petite dépression très humide; point d'infiltration?

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **100**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : Indice traité après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME (pas de trace de remblai constatée)

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-038

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : ----- ----- ----- Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-039

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les cinqs bonnets**

Autre (route, chemin...) : **Sente rural n°20 dite des forières**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD 27**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Relevé topo

x : **511925**

y : **198944**

précision **+/- 5m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Rapport CETE AFFAIRE 4010 recherche d'indices de cavités sur rocade Nord-Ouest avril 98

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : **4m00**

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi : **0m20**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : Indice traité après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME (pas de trace de remblai constatée) et réalisation de sondages destructifs.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-039

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : ----- ----- Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-040

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Les cinq bonnets

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : AD 25

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Relevé topo

x : 5120003

y : 198987

précision +/- 5m

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : 1m00

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi : 0m20

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Légère dépression à relier avec le passage d'engins?

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : Indice supprimé après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME, pas de trace de remblai constatée,

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-040

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: Nombre d'étages : profondeur(s) : Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : Extension minimale Volume global estimé : Etat : Divers : Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-041

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Les rouges terres

Autre (route, chemin...) : à 45m du tracé

Parcelle(s) cadastrale(s) : AE 125

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Relevé topo

x : 513009

y : 198534

précision +/- 5m

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 10m00
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 1m50

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Trou à ordures

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage(s) aux tricônes

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-041

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :
	Autre (route,...):
	Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:
	Nombre d'étages : profondeur(s) :
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :
	Extension minimale Volume global estimé :
	Etat :
	Divers :
	Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-042

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Les cinq bonnets

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : AE 124

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : 513066

y : 198206

précision +/- 5m

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 6m00
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 0m30

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

2 dépressions côte à côte

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 100
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : Indice traité.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-042

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : ----- ----- ----- ----- Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-043

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : à 28m de la limite de parcelle à l'Est

Parcelle(s) cadastrale(s) : AD 8

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : 512107

y : 199007

précision +/- 5m

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 40m00
- quelconque longueur min : _____ longueur max : _____
- profondeur maxi : 1m00

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

très large dépression où se serait produit un effondrement de puits, plusieurs fois remblayé

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : indice traité.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-043

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-044

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **non situable**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x : 0

y : 0

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Désignation d'une carrière du 06/06/1878

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-044

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire	Tricot	
Locataire ou fermier		
Exploitant de la carrière	Commune de Thévray	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers : Pour entretien des routes communales	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-046

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : non situable

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x : 0

y : 0

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Déclaration du 23/03/1887 d'un accident intervenu dans la carrière de Letourneur le 22/12/1886

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-046

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Letourneur	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-051

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Le mont Fortin**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AY**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **510396**

y : **195611**

précision **+/-15m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Rapport du 02/12/1873 de l'ingénieur des mines sur l'état des carrières

Communales

Demande du 14/07/ 1873 d'autorisation de continuer d'exploiter une carrière de pierre à chaux

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **120**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

carrière de pierre à chaux

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-051

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) : En butte à 7 m de la rue de l'église n°12 et 15 mètre de la rue Sandret	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire		
Locataire ou fermier		
Exploitant de la carrière	Ortiz Joseph	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers : Front de taille 10 mètres de profondeur <input type="checkbox"/> Carrière souterraine et ensuite à ciel ouvert <input type="checkbox"/> En butte à 7 m de la rue de l'église n°12 et 15 mètre de la rue Sandret et non loin de la barrière de la route de Neufchatel	
	Décisions prises	

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Le mont Fortin**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AY**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **510830**

y : **196077**

précision **+/-15m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Intention du 08/04/1898 d'exploitation d'une carrière à cailloux à ciel ouvert

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **120**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-053

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) : E 280	
Propriétaire	Bansart Théodore	
Locataire ou fermier		
Exploitant de la carrière	Bansart Théodore	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-056

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Origine Report plan

x : 0

y : 0

précision

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AM**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Accident du 27/08/1870 du vacheron Lehuet

Communes

Déclaration du 03/06/1870 d'exploitation d'une argillère à ciel ouvert

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 120
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

argillère

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-056

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) : D54	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Levasseur Marin	
	Piolé Severin Hippolyte	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **non situable**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine

x : 0

y : 0

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Rapport de l'ingénieur des mines du 10/10/1863 sur un accident survenu le 29/09/1863 dans une marnière

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-057

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire	Dutraversin	
Locataire ou fermier	Bunaux Fils	
Exploitant de la carrière	Bunaux Fils	
Exploitation	Puits : profondeur: 28m00 diamètre: 1m00	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : 2 hauteur : min : max : 2m20 largeur min : max : 3m30	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-058

LOCALISATION

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : BOIS-GUILLAUME

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : non situable

Autre (route, chemin...) : proche de la RN 28

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine

x : 0

y : 0

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Arreté de defense d'exploiter une carrière de pierre à chaux souterraine

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

carrière de pierre à chaux

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-058

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : Haut du Mont Fortin
	Autre (route,...) : 185 pieds du bord de la grande route de Rouen à Neufchatel
	Parcelle(s) :
Propriétaire	Foulon
Locataire ou fermier	veuve Vetu D' Etouteville
Exploitant de la carrière	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:
	Nombre d'étages : profondeur(s) :
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :
	Extension minimale Volume global estimé :
	Etat :
	Divers : Carrière au départ à ciel ouvert puis souterraine
	Décisions prises

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine
 x :
 y :
 précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Rapport sur l'état de carrière du 02/12/1873

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
 d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-059

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire		
Locataire ou fermier		
Exploitant de la carrière	Bansart	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers : Front de taille 7 mètre 20, carrière souterraine	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-060

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : non situable

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x : 0

y : 0

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Déclaration d'ouverture du 16/01/1864 d'une marnière à la mairie

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marnes
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-060

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) : Au nord de la lisière des deux champs	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Delannoy et Larnout	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-061

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **non situable**

Autre (route, chemin...) : **près de la rue de la Mare des Champs**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Origine

x : 0

y : 0

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Déclaration à la commune du 14/07/1873 de continuer l'exploitation d'une carrière d'argile à silex

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

argile à silex

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Cet indice pourrait être le n° 127.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-061

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) : à 50 m de la rue de la Mare des champs n°2	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire		
Locataire ou fermier		
Exploitant de la carrière	Ortiz Francois Joseph	
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-062

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) : **CD 43 A**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511598**

y : **196720**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Information du C.H.U de Rouen:puits tres profond avec présence d'eau

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Visite

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-063

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les cinq bonnets**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **512750**

y : **198833**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

marnière n°13 d'après ancien

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

d'après ancien marnière n°13

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME : Indice supprimé après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME, pas de trace de remblai constatée,



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-064

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les cinq bonnets**

Autre (route, chemin...) : **VC n°3**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **512185**

y : **198701**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

d'après Mairie, puisard (cf lettre du)

17/09/2003

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

puisard busé béton et recouvert par une dalle.

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **100**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

initialement indiqué en origine indéterminée, cet indice est un puisard aménagé et entretenu.

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

affaissement, effondrement d'après ancien

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-066

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AC**

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511492**

y : **198669**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique, ...)

Études (CETE,...)

Etude SOLEN Géotechnique SG00018RN

03/03/1997

Enquête orale

dépression remblayée

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

FONCIER CONSEIL a fait réaliser un sondage à la pelle au droit de l'affaissement, le fond de fouille correspondait au sol naturel, pas de trace de remblai.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-067

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brètèque**

Autre (route, chemin...) : **CD N°3**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AB**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **510861**

y : **199010**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

renseignement donné lors de la réunion en mairie

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-068

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Renseignement donné en mairie

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-069

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...):

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AB**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511260**

y : **198490**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

renseignement donné en mairie: dépression remblayée plusieurs fois il y quinze ans

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

dépression remblayée

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-071

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511842**

y : **198809**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

effondrement d'après ancien

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511952**

y : **198743**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Etude CETE 7833

08/07/2002

Enquête orale

Monsieur DUTOT : effondrement

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

tas de remblais avec une partie d'effondrement encore visible en avril 1999

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

effondrement remblayé

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Le sondage a découvert de la grave et une partie de poteau EDF de 2 mètres de long environ enfoncé sur toute sa longueur. Après avoir dégagé le poteau, nous avons constaté la présence d'une canalisation en amiante à un mètre de profondeur en position sub- horizontale provenant de la sente.

Nous avons pris soin d'élargir la zone de fouille de manière à circonscrire le remblai. Nous avons pu constater que la zone de remblai circulaire se réduisait pour totalement disparaître au bout de 3 mètres de profondeur où l'on retrouve les matériaux en place.

La zone remblayée est à notre avis les restes d'un ancien puits d'absorption, appelé "boitout" dans le jargon local, situé dans un point bas naturel. La canalisation devait certainement récupérer l'eau provenant de la sente afin qu'elle vienne s'infiltrer à cet endroit. Malgré les fortes précipitations tombant le jour de cette investigation, nous n'avons pas remarqué d'eau provenant de la canalisation, ce qui laisse à penser que l'ouvrage ne fonctionne plus aujourd'hui. Monsieur DUTOT nous a indiqué qu'il ne connaissait pas l'existence de ce dispositif.

Il ne s'agit en aucun cas d'un puits remblayé de carrière souterraine.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-073

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

remblais hétéroclite

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

remblais hétérogène

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-074

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les cinqs bonnets**

Autre (route, chemin...) : **RN 28**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD**

Coordonnées en **LAMBERT 1 nord**

Origine GPS

x : **512962**

y : **199203**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

zone remblayée légèrement en cuvette sur une surface de 50 mètres de coté dans un champ cultivé

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-075

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brètèque**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AB**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **510685**

y : **198332**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Etude FONDOUEST 6404 du 23/02/2000: décapage spécifique

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

trou de 20 cm de profondeur et de 1 mètre de large

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **100**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Le décapage spécifique réalisé par la société FONDOUEST a écarté le risque marnière, aucune trace de puits constaté

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 4m00
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Tou remblaiyé

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite


- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-077

LOCALISATION

Département

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Commune

Origine Report plan

x :

y :

précision

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-078

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brétèque**

Autre (route, chemin...) : **CD 3**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AC**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511334**

y : **197937**

précision **+/-20m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,) **Carte hydrogéologique de 1977 au 1/50000 de la Seine Maritime: points de rejet d'eau pluviale ou usées**

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

tampon

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **105**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-079

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) : **CD 3**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AT**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511277**

y : **198086**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,) **Carte hydrogéologique de 1977 au 1/50000 de la Seine Maritime: points de rejet d'eau pluviale ou usées**

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-080

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-081

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) : **rue herbeuse**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AK**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **512669**

y : **197545**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,) **Carte hydrogéologique de 1977 au 1/50000 de la Seine Maritime: points de rejet d'eau pluviale ou usées**

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-082

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brètèque**

Autre (route, chemin...) : **CD 3**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AC**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511300**

y : **198343**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,) **Carte hydrogéologique de 1977 au 1/50000 de la Seine Maritime: points de rejet d'eau pluviale ou usées**

Etudes (CETE,...) **affaire 9054, avis sur décapage** 25/11/2003

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

un décapage spécifique a été réalisé au droit de l'emplacement supposé de l'indice, ainsi que sur la surface concernée par le projet d'aménagement : aucune anomalie.
L'indice se situe donc en dehors des zones décapées. Il n'engendre, de ce fait, aucune prescriptions particulières pour le projet, mais restera à prendre en considération pour des aménagements futurs de la zone.

----- INDICE LEVE -----



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-083

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) : **rue de l'église**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AS**

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **510941**

y : **197103**

précision **+/-50m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,) **Carte hydrogéologique de 1977 au 1/50000 de la Seine Maritime: points de rejet d'eau pluviale ou usées**

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **115**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-084

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) : **proche RN 28**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AT**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision _____

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales _____

Communales _____

Autres _____

Cartes (géologique,) _____

Etudes (CETE,...) _____

Enquête orale

Information du C.H.U de Rouen:puits de décantation

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-084

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-085

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : 3m00 longueur max : 4m00
- profondeur maxi : 3m50

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

on voit deux murs en béton séparé de deux mètres et de 3.50 mètres de profondeur

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 120
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

caveau des carmélites

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Le cabinet R.DESHAYES a fait réalisé un sondage à la pelle qui a découvert un excavation d'une profondeur de 6 mètres de profondeur cloisonné par des murs en béton. Il a été conclu qu'il s'agissait du caveau des CARMELITES



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-086

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...) : **ROCADE Nord-Ouest**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511684**

y : **198828**

précision **+/-15m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Etude ANTEA AVRIL 1999

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

-Sondage destructif réalisé par ANTEA a revelé un vide entre 26.80 et 28.20 mètres en avril 1999

-Information de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES INFRASTRUCTURES de la SEINE-MARITIME :Indice traité après décapage de l'emprise de la déviation de la rocade NORD-OUEST DE BOIS-GUILLAUME(pas de trace de remblai constaté) et réalisation de sondages destructifs.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-087

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AC 968**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Etude de SOPEN AFFAIRE RN00652RN

07/02/1992

Enquête orale

Indication mairie (31 mai 2000) : Maillard et Dutot ont signalé un affaissement de 40 m de diamètre.

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

-Etude SOPEN en 1992 : Sondage destructif a revele un vide de 23.7 à 26.8 mètres
-9 sondages ont été réalisés à 30 mètres de profondeur par SOLEN en décembre 2000 à l'initiative de FONCIER CONSEIL. Aucun vide franc n'a été décelé.
Il a été conclu à une poche karstique relativement ouverte mais d'extension latérale faible.
L'indice est supprimé.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-088

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) : **square breton**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AP 322**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Effondrement chez Monsieur Franceschetto au 115 square Breton

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 1m50
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 6m00

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 100
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

c'est le même que l'indice 34. L'indice est traité.

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Un puits de 1m50 mètres de diamètre pour 6m de profondeur a été découvert.

Cet indice et l'indice 34 ne font qu'un.

Une marnière a été découverte, développée sur deux étages, et elle a été entièrement comblée par 720 m3 de coulis.

(voir affaire CETE 6812 et 7614)

----- INDICE LEVE -----



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-089

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...):

Parcelle(s) cadastrale(s):

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511476**

y : **196524**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

courrier de la direction des eaux de Rouen

14/06/2000

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : **1m00**

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi : **0m10**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **100**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Puits d'aération de l'aqueduc souterrain

Investigation à envisager :

Surveillance

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-090

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Relevé topo

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 13m00

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

puisard pour les eaux usées sans galeries

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 100
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

puisard de 13 mètres de profondeur dans la cave

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

Intervention Etude et Travaux Souterrains: puisard de 13 mètres de profondeur



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-091

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511374**

y : **197237**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Mr OUBERT des espaces verts de BOIS-GUILLAUME:effondrement plusieurs fois remblayée

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **100**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marnes
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

effondrement de diamètre métrique plusieurs fois remblayé

Investigation à envisager :

surveillance (combblement non urgent)

Traitement de l'indice \ observations

Petite carrière, 365 m³, 16*6 mètres environ, toit de la craie à 20 mètres de profondeur, toit de la carrière à 24 mètres de profondeur, sol de la carrière à 27 mètres de profondeur.

Bon état général, mais petits désordres (fractures, écaillage léger).

Comblement indispensable, mais non urgent. En attente, surveillance régulière.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-092

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) : **rue gentilhommière**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AL**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

indication Mr LANDEL: puits de marnière

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Traitement de l'indice \ observations

24/03/2006

Le décapage d'une zone de 900 m² a été effectué autour de l'indice. Une zone remblayée a pu être mise en évidence mais disparaît à 1 m de profondeur. Il s'agit donc d'un leurre. D'après M. LANDEL, il s'agit de l'emplacement d'un ancien pommier.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-093

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AT**

Coordonnées en **LAMBERT 1 nord**

Origine Report plan

x : **511552**

y : **196957**

précision **+/-10m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Information du C.H.U de Rouen:citernes masquées

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-094

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511591**

y : **196948**

précision **+/-10m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Information du C.H.U de Rouen: bétroire très profonde

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Visite



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-095

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AT**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Information du C.H.U de Rouen:puits accessible de 2m50 de diamètre très profond

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Visite

Traitement de l'indice \ observations

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Réunion en mairie: effondrement

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-097

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brêtèque**

Autre (route, chemin...):

Parcelle(s) cadastrale(s):

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

affaissement

puits avorté d'après Monsieur MAILLARD

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Indice supprimé après enquête

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-098

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévoitière**

Autre (route, chemin...) : _____

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision _____

Type de Report

aire limitée

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

information de Mr LANDEL: puits de marnière sous la propriété

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 110
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

16 sondages destructifs (CEBTP) réalisés autour de l'emplacement supposé de l'indice.
Aucun vide franc observé, légère altération karstique (sable, décompression).
—— INDICE LEVE ——



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-099

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Courrier de Monsieur LANDEL du 14 06 2000

14/06/2000

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 110
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

16 sondages destructifs (CEBTP) réalisés autour de l'emplacement supposé de l'indice.
Aucun vide franc observé.

_____ INDICE LEVE _____



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-100

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Courrier de Monsieur LANDEL du 14 06 2000

14/06/2000

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

9 sondages destructifs (CEBTP) réalisés autour de l'emplacement supposé de l'indice.
Aucun vide franc observé.
—— INDICE LEVE ——



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-101

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Décapage pour PRESTIGE FONCIER(affaire 6428)

15/03/2001

Enquête orale

Courrier de Monsieur LANDEL du 14 06 2000

14/06/2000

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 110
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Le décapage n'a pas retrouvé de remblais sur une large zone autour du point supposé.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-102

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) : **Jardins du Prévot 2**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511899**

y : **196984**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...) **Décapage pour PRESTIGE FONCIER(affaire 6428)** 15/03/2001

Enquête orale **Courrier de Monsieur LANDEL du 14 06 2000** 14/06/2000

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires


Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Grâce aux données du fermier nous avons retrouvé le puits supposé de la manière de 1m20 de diamètre environ après décapage jusqu'à 2m50 de profondeur
arrêt de l'investigation (affaire CETE 6428). Il reste à curer le puits.
Puits débouché et inspection de la carrière par l'Entreprise Duval.
Levé topographique réalisé par le Cabinet Pivron pour Fondouest.
Une chambre effondrée a été observée au Nord de la carrière.
Comblement réalisé par Fondouest.

_____ indice levé _____



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-103

LOCALISATION

Département

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Commune

Origine Report plan

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

x :

y :

précision

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Courrier de Monsieur LANDEL du 14 06 2000

14/06/2000

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 120
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune


Traitement de l'indice \ observations

Un décapage spécifique a été réalisé par l'entreprise E.T.S. les 15 et 16 décembre 2004.

Les indices n°103 et 104 sont situés au droit d'une ancienne exploitation d'argile pour la fabrication de briques. Les désordres ont été provoqués par le tassement du remblais des fosses d'extraction.

Les indices n°103 et 104 peuvent être levés.

Lors de l'aménagement de la parcelle, il faudra tenir compte de l'éventuelle présence de fosses similaires comblées par des matériaux évolutifs. Il conviendra donc de les purger.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-104

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Courrier de Monsieur LANDEL du 14 06 2000

14/06/2000

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 120
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Aucune


Traitement de l'indice \ observations

Un décapage spécifique a été réalisé par l'entreprise E.T.S. les 15 et 16 décembre 2004.

Les indices n°103 et 104 sont situés au droit d'une ancienne exploitation d'argile pour la fabrication de briques. Les désordres ont été provoqués par le tassement du remblais des fosses d'extraction.

Les indices n°103 et 104 peuvent être levés.

Lors de l'aménagement de la parcelle, il faudra tenir compte de l'éventuelle présence de fosses similaires comblées par des matériaux évolutifs. Il conviendra donc de les purger.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-105

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Mairie**

Autre (route, chemin...) : _____

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision _____

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales _____

Communes _____

Autres _____

Cartes (géologique, ...) _____

Etudes (CETE,...) _____

Enquête orale

information de M.DUTOT: effondrement

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : _____
- quelconque longueur min : _____ longueur max : _____
- profondeur maxi : _____

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 105
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

peut-être le puits de la marnière indicé 30

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-106

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brétèque**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

rapport ANTHEA suite à un sondage à la pelle n° ROUP000407

15/11/2000

Enquête orale

information M.GENTIL: affaissement

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Peut-être lié à l'indice 1

Investigation à envisager :

Puisatier

Traitement de l'indice \ observations

La société ANTEA a mis en évidence par sondage à la pelle à une zone d'environ 1 m de diamètre de terre noire jusqu'à au moins 4mde profondeur.
L'intervention d'un puisatier permettrait de vérifier s'il s'agit d'un puits d'extraction de mame rebouché.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-107

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

rapport ANTEA suite à un sondage à la pelle n° ROUP000407

25/11/2000

Enquête orale

information M.GENTIL: affaissement

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Peut-être lié à l'indice 1

Investigation à envisager :

Puisatier

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-108

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

étude 2002/233 réalisée par la société ETUDE ET TRAVAUX SOUTERRAINS.
étude 7989 : avis de levé de l'indice

25/04/2002

Enquête orale

Courrier de Monsieur LANDEL du 14 06 2000

14/06/2000

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 110
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Indice supprimé

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

D'après les travaux réalisés par la société ETS, l'indice108 est un puits perdu de faible profondeur (= 1m70) indice levé.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-109

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La prévotière**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

étude 2002/233 réalisée par la société ETUDE ET TRAVAUX SOUTERRAINS.

25/04/2002

étude 7989 : avis de levé de l'indice

Enquête orale

Courrier de Monsieur LANDEL du 14 06 2000

14/06/2000

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 110
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Empty box for comments.

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

D'après les travaux réalisés par la société ETS, l'indice109 est un puits perdu de faible profondeur (= 2m)
indice levé



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-110

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les rouges terres**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512539**

y : **197812**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

information:madame BRUNEL au 1623 rue herbeuse

04/04/2001

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : **2m50**
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : **1m50**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

entouré de barbelé

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les rouges terres**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512575**

y : **197687**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

information:madame BRUNELLE au 1623 rue herbeuse

04/04/2001

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : **4m00**
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : **2m00**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Traitement adapté

Traitement de l'indice \ observations

06/11/2006

Affaire 10913 : un sondage à la pelle a été réalisé. Il s'agit d'un point d'infiltration des eaux de ruissellement. Un périmètre de 15 m est préconisé pour cet indice,



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-112

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les rouges terres**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512610**

y : **197659**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

information:madame BRUNELLE au 1623 rue herbeuse

04/04/2001

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : 2m00 longueur max : 3m00
- profondeur maxi : 1m00

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

ancienne mare remblayée

Investigation à envisager :

Aucune

Traitement de l'indice \ observations

06/11/2006

Affaire 10913 : un sondage à la pelle a été réalisé. Il s'agit d'une ancienne mare remblayée, cette conclusion a été confirmée par monsieur Leblanc, riverain de l'indice, qui a lui-même remblayé la mare il y a environ 50 ans. L'indice est levé.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-113

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La table de Pierre**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511887**

y : **198364**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

affaire 6538 du CETE

13/04/2001

Enquête orale

information Madame PETIT: tassement circulaire dans son jardin

04/04/2001

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : **1m50**

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi : **0m20**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Une petite pelle mécanique a permis de découvrir un vide d'une cinquantaine de centimètres sous la couche végétale puis du remblais (briques, matériaux de démolition) jusqu'à deux mètres de profondeur (bout de la flèche de l'engin).

Sondage à la pelle : la descente d'eau du toit passe au milieu de l'affaissement, pas de fuite visible. Le remblais disparaît à 2,50 m de profondeur.

À voir avec l'indice n°114.

Des travaux de reprise de la descente d'eau ont été réalisés.

——— INDICE LEVE ———



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-114

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

affaire 6538 du CETE

13/04/2001

Enquête orale

information mairie: effondrement au bord de la sente des forrières

04/04/2001

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 1m50
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 0m80

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Cet indice est en relation avec l'indice 113.

Sondage à la pelle : cette zone remblayée est la même que celle de l'indice n°113. Il s'agit d'un entrainement des particules fines du sol par l'eau.

Des travaux de reprise de la descente d'eau ont été réalisés.

_____ INDICE LEVE _____



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-115

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Monsieur PUECH(2000 rue herbeuse) : effondrement survenu il y a plusieurs années d'après un parent à 31/05/2001

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-116

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Monsieur PUECH(2000 rue herbeuse) : C'est la première fois q'un effondrement a été constaté à cet end

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 1m50
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 0m50

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-117

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Madame SAVAGNET(fax mairie du 13/04/2001)

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 1m50
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 0m50

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminé
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-118

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : 2m50

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi : 0m50

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-119

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Madame SAVAGNET(fax mairie du 13/04/2001)

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 2m00
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 1m00

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

trois trous côte à côte

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-120

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les rouges terres**

Autre (route, chemin...) : _____

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision _____

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales _____

Communales _____

Autres _____

Cartes (géologique,) _____

Etudes (CETE,...) _____

Enquête orale

Monsieur PUECH(2000 rue herbeuse) :effondrement qui pourrait être un puits de marnière

31/05/2001

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

localiser au GPS après moisson

Traitement de l'indice \ observations

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Monsieur PUECH (2000 rue herbeuse) : deux trous dans un point bas

31/05/2001

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 90m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

localiser au GPS après moisson

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-122

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

DDI ROUEN: MR CASTEL

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : 0m50

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi : 0m50

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

au milieu de la route

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 85m
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Au bout de 1m50 de profondeur nous avons rencontré des silex de remblai lavés. Comme cet indice se situe sur la route entre deux bouches d'égouts dans une zone remblayée sur une certaine profondeur, il doit s'agir d'un phénomène karstique du à l'intensité de la pluviométrie de cet hiver.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-123

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Mairie**

Autre (route, chemin...) : **RD 43**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511630**

y : **197432**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

DDI ROUEN: MR CASTEL

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : **0m50**
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : **0m50**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

au milieu de la route

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **105**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

sondages tricônes

Traitement de l'indice \ observations

Le sondage a la pelle a laissé entrevoir du remblai sur un mètre de profondeur. L'opération a été arrêté par soucis de ne pas détériorer un réseau



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-124

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Mairie**

Autre (route, chemin...) : **rue de la mare des champs**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511349**

y : **197478**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Etude FONDOUEST 00/7138

03/10/2000

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

plaque de ciment 1m50 par 1m50

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **105**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

L'étude FONDOUEST a mis en évidence une marnière souterraine de 24 mètres de profondeur dont le puits est visible sur le terrain. Ce puits est recouvert d'une dalle en béton est se situe a proximité d'un cabanon.
371 m3 de coulis ont été injectés par l'entreprise Franki.
Indice levé



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-125

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Brêtèque**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Mr GENTIL(2025 chemin de la brêtèque): effondrement cylindrique de diami= 3 m pour p=1m

10/07/2001

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-126

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Mairie**

Autre (route, chemin...) : **rue de la mare des champs**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511386**

y : **197454**

précision **+/- 5m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Etude FONDOUEST 00/7138

03/10/2000

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
 - quelconque longueur min : **4m00** longueur max : **5m00**
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **105**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

L'ensemble de la cavité n'a pas été reconnue. Des sondages supplémentaires sont nécessaires.
Remplissage réalisé par l'entreprise Franki mai 2002.
Réception des travaux par entreprise Fondouest, juillet 2002 : traitement ok.
Indice levé (03/10/2002)



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-127

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **La Mairie**

Autre (route, chemin...) : **rue de la mare des champs**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511362**

y : **197478**

précision **+/- 5m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Etude FONDOUEST 00/7138

03/10/2000

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **105**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

Il a été découvert ici une carrière à ciel ouvert. Il s'agirait peut-être de l'indice 61.
Traité en même temps que les indices n°124 et 126.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-128

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **45 square Alberg LEBOURG**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **389**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : _____

y : _____

précision _____

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Courier FONDOUEST: décapage à la pelle mécanique

05/10/2001

Enquête orale

Monsieur RABOURDIN: affaissement de forme cylindrique dans son jardin

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 100
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Puisatier

Traitement de l'indice \ observations

Le 5 octobre 2001, un décapage a été effectué sur l'affaissement indiqué par Monsieur RABOURDIN dans son jardin.
Il a été constaté par FONDOUEST un remblai circulaire de briques persistant jusqu'à 2 mètres de profondeur à l'arrêt du sondage à la pelle. L'intervention d'un puisatier permettra de reconnaître l'origine de ce puits supposé.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-129

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **132 petite rue des chasses**

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en **LAMBERT 1 nord**

Origine GPS

x : _____

y : _____

précision _____

Type de Report

aire limitée

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

madame GULLON propriétaire: plusieurs affaissement métriques

18/01/2000

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : 1m00

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

plusieurs affaissements métriques de quelques centimètres de profondeur

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 120
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-130

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **square Andersen**

Autre (route, chemin...):

Parcelle(s) cadastrale(s):

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511545**

y : **197085**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

information mairie

21/01/2002

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : 0m40 longueur max : 0m20
- profondeur maxi : 0m10

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires


indice traité

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

sondage à la pelle, présence de remblai puis racines.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-131

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les cinq bonnets**

Autre (route, chemin...) : **la sente des forrières**

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512496**

y : **199450**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Monsieur DUJARDIN

18/03/2002

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 3m00
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 1m00

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **90m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-132

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **rue de l'appel du 18 juin**

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512236**

y : **196988**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

information de la mairie

18/03/2002

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 1m00
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 0m50

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Couvert d'une rustine d'enrobé qui a tassée

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 100
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

réparation du joint fin 2002.
Indice levé, mais à surveiller.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-133

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **rue d'aumale**

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511714**

y : **197662**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

indiqué par Monsieur VAIN

18/03/2002

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : **0m80**
- quelconque longueur min : _____ longueur max : _____
- profondeur maxi : **0m80**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

à coté d'un puits perdu d'après les riverains
une fiche est à ouvrir pour ce puits perdu après visite sur le terrain.

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **100**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

défaut de compactage

Investigation à envisager :

Indice levé

Traitement de l'indice \ observations

inspection CAR : RAS

inspection Monsieur FEURAY Louis-Emile (maçon) : défaut de compactage de remblai de tranchée.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-134

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : _____

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : **511189**

y : **196938**

précision **+/- 5m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Etude CEBTP D 612.2.031

15/03/2002

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **100**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle mécanique

Traitement de l'indice \ observations

Un sondage à la pelle et 8 sondages destructifs en roto percussion ont été réalisés.

D'après les conclusions apportées par l'investigation réalisée par le CEBTP un phénomène karstique serait à l'origine de l'effondrement.

Nous conseillons de vérifier l'utilisation et le raccordement du tuyau en caoutchouc découvert par le sondage à la pelle et de regarder s'il n'y a pas de relation avec l'arrivée d'eau constatée.

Un sondage à la pelle plus profond devra être réalisé pour vérifier l'état du remblai à 5-6 mètres de profondeur au moins.



CA VITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-135

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **139, route de Darnétal**

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x : _____

y : _____

précision _____

Type de Report

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...) diagnostic sur affaissement, affaire n° 8497 01/03/2003
sondages par Fondouest 03/09/2003

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : 5m00 longueur max : 8m00
- profondeur maxi : 0m10

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

affaissement affectant le trottoir, le terrain et l'habitation (fissures)

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 110
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

confortement, recherche origine de l'eau

Traitement de l'indice \ observations

suite à l'apparition de l'affaissement (mars 2003), des sondages destructifs ont été réalisés par la Société Fondouest (septembre 2003). Les sondages ont montré la présence d'un remblai de 5 mètres d'épaisseur au droit et autour de l'affaissement. L'affaissement proprement-dit est dû à une circulation d'eau au sein de la zone remblayée.
Afin de stopper l'évolution de l'affaissement, il est nécessaire de trouver l'origine de l'eau et d'empêcher que celle-ci n'atteigne la zone remblayée.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-136

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **propriété de Monsieur Dutot**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **184**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512232**

y : **199288**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

visite sur terrain avec Monsieur DUTOT

07/05/2003

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : **2m00** longueur max : **3m00**
- profondeur maxi : **2m00**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

cette effondrement se trouve sur un collecteur de drainage de l'ancien terrain de football. Ce collecteur est visible sur un des côtés de l'effondrement.

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-137

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **propriété Ternisien**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **16**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **512361**

y : **199367**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

visite sur terrain avec Monsieur DUTOT

07/05/2003

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : **5m00**

quelconque longueur min : _____ longueur max : _____

profondeur maxi : _____

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondages destructifs

Traitement de l'indice \ observations



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-138

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Les terres rouges**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AD84**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x :

y :

précision

Type de Report

aire limitée

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

lettre du 02/06/2003, de M. Saunier Michel : affaissement remblayé 2 fois entre 1990 et 1993.

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Empty box for comments.

Investigation à envisager :

Indice levé


Traitement de l'indice \ observations

02/06/2003 : lettre de M. Saunier (Bois-Guillaume), un affaissement 2 fois remblayé dans les années 1990-1993.

04/06/2003 : fax de la DDIG (Rouen), 2 zones karstiques traitées (remblai traité et géotextile) au droit du bassin n°3.

06/12/2005 : mail de l'Agglo de Rouen (Dépt Urbanisme et Développement), joignant une photographie aérienne de la zone du bassin n°3. L'emplacement de l'indice n°138 correspond à celui d'une des 2 zones karstiques traitées.

INDICE LEVE



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-139

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x :

y :

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

recherche bibliographique

Traitement de l'indice \ observations

carte géologique de Rouen, édition 1931 : puits de carrière situé approximativement sur le CHR.



CA VITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-140

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **non situable**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine

x :

y :

précision

Type de Report

non reporté

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique, ...) **carte géologique de Rouen, édition 1931 : puits de carrière situé approximativement**

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre :

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

recherche bibliographique

Traitement de l'indice \ observations

carte géologique de Rouen, édition 1931 : puits de carrière situé approximativement à l'angle des rues G. Munier et Pimont.



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-141

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

étude CETE, 2004-9135 : diagnostic d'un effondrement

01/01/2004

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 0m30
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Il existe une perte d'eau au niveau du collecteur de la retenue en amont. Cette eau se déverse dans l'effondrement.

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

étanchéification

Traitement de l'indice \ observations

Intervention de Janvier 2004 : Dans un premier temps, il convient de réaliser un sondage destructif de recherche de vides à moins de 50 centimètres en aval de l'effondrement. Ensuite, il est nécessaire d'étancher la paroi amont de la digue de la retenue en amont, en particulier au niveau du regard, afin d'empêcher que l'eau d'une fuite (renard ou débordement) n'atteigne le point d'infiltration. De plus, il serait utile d'aménager une rigole étanche (fossé béton ou géotextile) entre un éventuel trop-plein de la retenue amont et la retenue aval.

Intervention de décembre 2005 : Les préconisations précédentes ont été effectuées et un nouvel effondrement s'est produit en bordure de la zone étanchéifiée. Il est nécessaire d'étanchéifier la zone sur une plus grande surface (à partir de l'évacuation du trop-plein du bassin amont jusqu'à 3 m environ en aval de l'effondrement et sur toute la largeur de la coulée verte, en pied de talus).



CA VITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-142

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : _____

Parcelle(s) cadastrale(s) : ZAC de l'Agriculture

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x : 511415

y : 198014

précision +/-20m

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

témoignage de M. Croguennec (Sous-Directeur retraité du Crédit Agricole) : manière comblée lors des t

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marnes
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Indice levé



CA VITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-143

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre :

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

dépression

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle

Traitement de l'indice \ observations

La dépression est à plus de 50 m de l'actuelle rue de la Haie.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-143

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : à 50 m du chemin vicinal n°3, dit de la Haie à Isneauville ----- Parcelle(s) : B1																																																				
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	Cramilly Jean Baptiste Placide ----- -----																																																				
Exploitation	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Puits :</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">profondeur:</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">diamètre:</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre d'étages :</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">profondeur(s) :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Chambres :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">hauteur : min :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">max :</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">largeur min :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">max :</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Extension minimale</td> <td colspan="2">Volume global estimé :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Etat :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Divers :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Décisions prises</td> </tr> </table>	Puits :				profondeur:		diamètre:		Nombre d'étages :				profondeur(s) :				Chambres :				hauteur : min :		max :						largeur min :		max :						Extension minimale		Volume global estimé :		Etat :				Divers :				Décisions prises			
Puits :																																																					
profondeur:		diamètre:																																																			
Nombre d'étages :																																																					
profondeur(s) :																																																					
Chambres :																																																					
hauteur : min :		max :																																																			
largeur min :		max :																																																			
Extension minimale		Volume global estimé :																																																			
Etat :																																																					
Divers :																																																					
Décisions prises																																																					



CA VITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-144

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (rue, chemin...) : **136, rue de la Haie**

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **510770,5**

y : **196148,2**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE, ...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : 1m00

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi : 0m20

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

tassement régulier au fil des ans.

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle

Traitement de l'indice \ observations

17/02/2006

visite sur site le 16/02/2006. Tassement régulier certainement lié à une cavité souterraine anthropique. Interprétation à confirmer avec l'investigation préconisée (sondage à la pelle).

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-144

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :
	Autre (route,...):
	Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	
Exploitation	Puits :
	profondeur: diamètre:
	Nombre d'étages :
	profondeur(s) :
	Chambres :
	hauteur : min : max : largeur min : max :
	Extension minimale Volume global estimé :
Etat :	
Divers :	
Décisions prises	



CA VITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-145

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **1188, rue de la Haie**

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511476,1**

y : **196970,9**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : 1m50

quelconque longueur min : longueur max :

profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 100
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires


Investigation à envisager :

Puisatier + visite

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-145

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...):	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	



CA VITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-146

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **1065 chemin de Clères**

Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **510334,4**

y : **196758,8**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

circulaire diamètre : **2m00**

quelconque longueur min : _____ longueur max : _____

profondeur maxi : **0m50**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Le propriétaire de la parcelle affirme que cet affaissement a débuté il y a une dizaine d'années.

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **20m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Sondage à la pelle

Traitement de l'indice \ observations

06/04/2006

Au vu des caractéristiques morphologique de la zone et de l'affaissement, un périmètre de sécurité de 10 m est proposé pour cet indice.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-146

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) : -----
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: ----- Nombre d'étages : profondeur(s) : ----- Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : ----- Extension minimale Volume global estimé : ----- Etat : ----- Divers : ----- ----- ----- Décisions prises



CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76108-147

LOCALISATION

Département **76 - Seine-Maritime**

Commune **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **L'église**

Autre (route, chemin...) : **2041 Chemin de Clères**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AR 179**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511026,5**

y : **197422,8**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

indiqué par Mme Berezyiat

10/11/2006

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : **0m30** longueur max : **2m00**
- profondeur maxi : **0m20**

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **85m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marnes Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

SONDAGE PELLE

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-147

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit :	
	Autre (route,...) :	
	Parcelle(s) :	
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière		
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre:	
	Nombre d'étages : profondeur(s) :	
	Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max :	
	Extension minimale	Volume global estimé :
	Etat :	
	Divers :	
	Décisions prises	

LOCALISATION

Département : **76 - Seine-Maritime**

Commune : **BOIS-GUILLAUME**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____

Autre (route, chemin...) : **304 Rue du Rouvre Vert**

Parcelle(s) cadastrale(s) : **AM 505**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **511877,5**

y : **197003,3**

précision : **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre : 1m10
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi : 8m50

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

26/01/07 : effondrement proche d'un bassin de récupération des eaux de toiture. La partie supérieure de l'effondrement n'était pas totalement ouvert et un opercule engazonné était délimité par des fissures.

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **110**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Puisatier puis visite

Traitement de l'indice \ observations

01/02/2007

L'effondrement s'est produit le 24/01/07 sur la parcelle AM505. L'expertise s'est déroulée le 26/01/07. Le désordre se présentait sous la forme d'un disque engazonné délimité par des fissures verticales (rejet d'environ 10cm) et d'un effondrement central d'env. 25cm de diamètre. La profondeur de 8m avait été estimée par M. RINDER la veille de l'expertise. Le niveau d'eau du bassin mitoyen avait baissé d'environ 10cm depuis l'apparition de l'effondrement. Le 30/01/07 : un puisatier s'est rendu sur le site. L'opercule de l'effondrement a été volontairement effondré. L'effondrement semble effectivement correspondre à un puits de carrière souterraine. Des morceaux de craie ont été observés sur les parois de l'effondrement et de l'eau (env. 1m) a été observée dans le fond. Le curage du puits et la détermination de l'extension et de la direction des galeries doivent être réalisés dans les meilleurs délais. Le remblayage de l'effondrement et la surveillance régulière de l'état des structures de surface (maison, terrasse, voie de circulation et trottoir) sont recommandés, jusqu'à l'intervention du puisatier.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76108-148

Cadastre Napoléonien	Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) :
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----
Exploitation	Puits : profondeur: diamètre: Nombre d'étages : profondeur(s) : Chambres : hauteur : min : max : largeur min : max : Extension minimale Volume global estimé : Etat : Divers : Décisions prises

