

RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES 2014

N°	LIEU	ORIGINE	NATURE	SUIVI
1	CENTRE DE LOISIRS	PHOTO 2000	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
2	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 2000	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
3	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 2000	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
4	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 2000	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
5	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 2000	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
6	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 2000	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
7	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 2000	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
8	LE BEL EVENT	PHOTO 2000	GRANDE DEPRESSION	SUPPRIME - rapport n°A39354/A rapport n°A41185/A
9	LE BEL EVENT	PHOTO 2000	GRANDE DEPRESSION	CONSERVE PERIMETRE DE SECURITE DE 60 m
10	LE BEL EVENT	PHOTO 2000	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
11	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 2000	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
12	AVENUE DU MONT AUX MALADES	PHOTO 2000	ANCIEN BATIMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
13	AVENUE DU MONT AUX MALADES	PHOTO 2000	ARBRE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
14	RUE DU TRONQUET	PHOTO 2000	DEPRESSION	CONSERVE - rapport SOLEN rapport n°A43488/A PERIMETRE DE SECURITE DE 30 m
15	RUE GEORGES CHARPAK	PHOTO 2000	ZONE EN COURS DE TRAVAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
16	RUE GEORGES CHARPAK	PHOTO 2000	ZONE EN COURS DE TRAVAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
17	RUE GEORGES CHARPAK	PHOTO 2000	ZONE EN COURS DE TRAVAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
18	RUE GEORGES CHARPAK	PHOTO 2000	ZONE EN COURS DE TRAVAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
19	RUE ALFRED KASTLER	PHOTO 2000	ZONE EN COURS DE TRAVAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
20	RUE DE LA VATINE	PHOTO 2000	ZONE EN COURS DE TRAVAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
21	RUE DE LA VATINE	PHOTO 2000	ZONE EN COURS DE TRAVAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
22	ROUTE DE MAROMME	PHOTO 2000	ZONE EN COURS DE TRAVAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
23	BOULEVARD ANDRE SIEGFRIED	PHOTO 2000	DEPRESSION	CONSERVE PERIMETRE DE SECURITE DE 60 m
24	ALLEE DU FOND DU VAL	PHOTO 2000	ANCIEN BATIMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
25	ALLEE DU FOND DU VAL	PHOTO 2000	AUCUN ANOMALIE VISIBLE SUR LES PHOTOS	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
26	ALLEE DU FOND DU VAL	PHOTO 2000	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
27	RUE LOUIS PASTEUR	PHOTO 2000	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
28	RUE DES VOUTES	PHOTO 2000	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A

29	ROUTE DE MAROMME	PHOTO 2000	ANCIEN BATIMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
30	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 1973	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
31	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 1973	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
32	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 1973	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
33	LE BEL EVENT	PHOTO 1973	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
34	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
35	CD 43	PHOTO 1973	GRANDE DEPRESSION	SUPPRIME - rapport n°A39354/A
				rapport n°A41185/A
35a	CD 43	VISITE TERRAIN	DEPRESSION	CONSERVE - rapport n°A41185/A
				PERIMETRE DE SECURITE DE 35 m
35b	CD 43	VISITE TERRAIN	DEPRESSION	CONSERVE - rapport n°A41185/A
				PERIMETRE DE SECURITE DE 35 m
35c	CD 43	VISITE TERRAIN	DEPRESSION	CONSERVE - rapport n°A41185/A
				PERIMETRE DE SECURITE DE 35 m
36	RUE JACQUES MONOD	PHOTO 1973	MARE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
37	CHEMIN DES BOUILLONS	PHOTO 1973	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
38	RUE JACQUES MONOD	PHOTO 1973	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
39	RUE LINUS CARL PAULING	PHOTO 1973	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
40	CENTRE COM. DE LA VATINE	PHOTO 1973	MARE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
41	CHEMIN DES COTTES	PHOTO	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
42	ALLEE DU FOND DU VAL	PHOTO 1973	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
43	ALLEE DU FOND DU VAL	PHOTO 1973	ARBRE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
44	ALLEE DU FOND DU VAL	PHOTO 1973	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
45	TEOR / JACQUES BOUTROLLE	PHOTO 1973	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
46	BOULEVARD MAURICE DE BROGLIE	PHOTO 1973	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
47	BOULEVARD ANDRE SIEGFRIED	PHOTO	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
48	RUE DES PELICANS	PHOTO 1973	AMENAGEMENT / PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
49	RUE DU TRONQUET	PHOTO 1973	VEGETATION DIFFERENTE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
50	RUE DU TRONQUET	PHOTO	DEFAUT DE VEGETATION OU PIETINEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
51	RUE CAMILLE SAINT SAENS	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
52	IMPASSE DES HAUTS CHAMPS	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
53	IMPASSE DES HAUTS CHAMPS	QUESTIONNAIRE	AUCUNE ANOMALIE	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
54	IMPASSE DES HAUTS CHAMPS	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
55	IMPASSE DES HAUTS CHAMPS	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
56	RUE DES MURETS	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
57	RUE LE VERRIER	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
58	RUE LE VERRIER	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
59	ALLEE DU FOND DU VAL	QUESTIONNAIRE	NOMBREUSES FISSURES DANS ET SUR LA MAISON	SUPPRIME - rapport n°A39354/A

60	RUE DES CEDRES	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
61	RUE AROUX	QUESTIONNAIRE	PETIT AFFAISSEMENT + PETITE DEPRESSION (ARBRE DERACINE)	SUPPRIME - rapport n°A39354/A rapport n°A40977/A
62	RUE AUX BERGERS	QUESTIONNAIRE	FISSURE SUR LA CHAUSSEE	SUPPRIME - rapport n°A39354/A
63	RUE JEAN MONNET	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
64	RUE CAMILLE SAINT SAENS	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
65	ROUTE DE MAROMME	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
66	RUE GERSON	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
67	CHEMIN DES COTTES	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
68	PLACE EMILE BLONDEL	QUESTIONNAIRE	FISSURE SUR JOINT DE DILATATION + AFFAISSEMENT	SUPPRIME - rapport CETE n°13442
69	RUE DU MARAIS	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
70	CHEMIN DES COTTES	QUESTIONNAIRE	FISSURES SUR LA MAISON	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
71	RUE TITELOUZE	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
72	RUE DES MURETS	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
73	ROUTE DE MAROMME	QUESTIONNAIRE	TROU PRES D'UN REGARD	SUPPRIME - rapport n°A52548/A
74	RUE GERSON	QUESTIONNAIRE	DEGAT DES EAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
75	RUE HENRI FRERE	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
76	RUE HENRI FRERE	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
77	SQUARE MARCEL BLANCHET	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
78	SQUARE MARCEL BLANCHET	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
79	RUE HENOCQUE	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
80	AVENUE GALLIENI	QUESTIONNAIRE	DEGAT DES EAUX	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
81	RUE DE LA VATINE	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
82	RUE DES CHASSES	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
83	RUE DU MARAIS	QUESTIONNAIRE	DEPRESSION CIRCULAIRE	SUPPRIME - rapport n°A39354/A rapport n°A40976/A
84	RUE DU MARAIS	QUESTIONNAIRE	DEPRESSION CIRCULAIRE	SUPPRIME - rapport n°A39354/A rapport n°A40976/A
VILLE 5	RUE DU MARAIS	QUESTIONNAIRE	DEPRESSION CIRCULAIRE	SUPPRIME - rapport n°A39354/A rapport n°A40980/A
85	RUE LEHMANN	QUESTIONNAIRE	AFFAISSEMENT DE TERRAIN	SUPPRIME - rapport n°A52060/B
86	RUE JEAN DE LA VARENDE	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
87	RUE DES COURLIS	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
88	RUE DES GOELANDS	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A39354/A rapport n°A46988/A
89	ROUTE DE MAROMME	QUESTIONNAIRE	EFFONDREMENT	SUPPRIME - rapport n°A39354/A rapport n°A40978/A
90	ROUTE DE MAROMME	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A39354/A

				rapport n°A46988/A
91	ROUTE D'HOUPEVILLE	QUESTIONNAIRE	EFFONDREMENT (CANALISATION)	SUPPRIME - rapport n°A39354/A rapport n°40979/A
92	PLACE EMILE BLONDEL	QUESTIONNAIRE	MARNIERE	SUPPRIME - rapport CETE n°13442
93	PLACE EMILE BLONDEL	QUESTIONNAIRE	MARNIERE	CONSERVE PERIMETRE DE SECURITE DE 60 m
94	RUE DES MURETS	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
95	RUE LE VERRIER	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
96	RUE CHARLES FRECHON	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A39354/A
97	RUE DU PRE COMMUNAL	QUESTIONNAIRE	FISSURES SUR LA MAISON	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
98	AVENUE GALLIENI	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
99	AVENUE GALLIENI	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
100	RUE CHARLES LENEPVEU	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A39354/A rapport n°A46988/A
101	RUE DES PETRELS	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
102	RUE BLANCHE DE CASTILLE	QUESTIONNAIRE	COMPORTEMENT DES MATERIAUX / VIEILLISSEMENT DE LA CONST	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
103	RUE DE LA CROIX VAUBOIS	QUESTIONNAIRE	TASSEMENT	SUPPRIME - rapport n°A46988/A
104	RUE DE LA VATINE	ARCHIVES		CONSERVE - rapport n°A41185/A rapport n°A43490/A PERIMETRE DE SECURITE DE 35 m
105	CHEMIN DES COTTES	ARCHIVES		SUPPRIME - rapport n°A41185/A
106	RUE DES GOELANDS	ARCHIVES		SUPPRIME - rapport n°A39354/A
107	RUE DES ENGOULEVENTS	ARCHIVES		SUPPRIME - rapport n°A39354/A
108	STADE BOUCICAUT	POS		CONSERVE - rapport n°A43486/A PERIMETRE DE SECURITE DE 35 m
108a	STADE BOUCICAUT	DECOUVERTE		CONSERVE - rapport n°A43486/A PERIMETRE DE SECURITE DE 35 m
A 403/A422	SECTEUR ERABLES/CLOSERAIÉ	ARCHIVES		SUPPRIME – rapports ANTEA A63071/A ALISE 1111118 et 12.02.234_V2. Rapport comblement 1305396

PREF 1	CHEMIN DES BOUILLONS	ARCHIVES		CONSERVE PERIMETRE DE SECURITE DE 60 m
PREF 2	CHEMIN DES BOUILLONS	ARCHIVES		CONSERVE PERIMETRE DE SECURITE DE 60 m
VILLE 1	RUE DE LA CROIX VAUBOIS	POS		CONSERVE PERIMETRE DE SECURITE DE 60 m
VILLE 2	RUE AUGUSTE GUESNIER	ARCHIVES		CONSERVE - rapport n°A43290/A PERIMETRE DE SECURITE DE 15 m
VILLE 3	JARDINS FAMILIAUX	POS		CONSERVE PERIMETRE DE SECURITE DE 60 m
VILLE 4/A86	RUE DU PRESIDENT KENNEDY	DECOUVERTE	MARNIERE	SUPPRIME - rapport ETS du 20/07/2007
VILLE 6	RUE DE LA CROIX VAUBOIS	DECOUVERTE	EFFONDREMENT	CONSERVE - rapport CETE n°2012-14425D125 PERIMETRE DE SECURITE DE 60m
VILLE 7	RUE AROUX	DECOUVERTE	EFFONDREMENT	CONSERVE - rapport ALISE n°1207027 PERIMETRE DE SECURITE DE 5m
500	PLACE EMILE BLONDEL	ETUDE CETE		CONSERVE - rapport CETE n°13442 PERIMETRE DE SECURITE DE 60m
501	PLACE EMILE BLONDEL	ETUDE CETE		CONSERVE - rapport CETE n°13442 PERIMETRE DE SECURITE DE 60m
502	PLACE EMILE BLONDEL	ETUDE CETE		CONSERVE - rapport CETE n°13442 PERIMETRE DE SECURITE DE 60m